

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
<p>Punkta nosaukums: 9438 Punkta veids: cietā seguma zīme (cs) Zīmes tips: cs-1</p> <p>Administratīvā adrese: Kurzemes iela, _____, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Kurzemes un Mednieku ielu krustojumā.</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>									
Piezīmes									
<p>Punkta noformējums</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks</td> <td><input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš</td> <td><input type="checkbox"/> (P) Piramīda</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)</td> <td><input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</td> </tr> </table> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 9438: 9204 160,8(m) 9203 170,7(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica	<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda	<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>		
<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica								
<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda								
<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs								
<p>Abriss</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p>								
<p>Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 18.07.2019</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>									