Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9440
Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)
Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Kurzemes iela, _____,
Ventspils pilsēta
Punkta atrašanās vietas apraksts: iepretīm "Volvo" centram Kurzemes ielā Nr.40, bortakmenī.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija
_____
_____
_____
_____
_____

Punkta stāvoklis
☑ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☑ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma	
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu	☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāģēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 9440:
9442 123,6(m)
9439 172,8(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 22.07.2019

Apsekotāja paraksts:_____