

## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>									
<p><b>Punkta nosaukums: 9368</b>                  Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)                  Zīmes tips: cs-1</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Brīvības iela,                  _____,                  Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Pie adreses Nr. 11.</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>									
Piezīmes									
<p><b>Punkta noformējums</b></p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 9368:</b>                  9367 132,5(m)                  5049 195,4(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b></p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt      Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt      <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits  <input type="checkbox"/> Punkts applūst      <input type="checkbox"/> Bojāta marka  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)      <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>								
<p><b>Abriss</b></p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>								
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>16.12.2020</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>									