

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 9359 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-071</p> <p>Administratīvā adrese: Ganību iela 103, _____, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: ~100 m uz DA no ražošanas ēkas D stūra, ~30m uz ZR no dīķa ZR malas. Pļavā.</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p>
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	
<p>Piezīmes</p> <p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 9359: 9565 139,1(m) 9566 164,5(m)</p> <p>Citas piezīmes: _____</p>	
<p>Abriss</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p>
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>11.05.2021</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	