

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
<p>Punkta nosaukums: 9551 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-071</p> <p>Administratīvā adrese: Dampēju gatve. Pretī Dampēju gatve 19,</p> <hr/> <p>Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Apmēram 570m uz ZA no krustojuma ar Zvaigžņu ielu. Ceļa malā.</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
Piezīmes									
<p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 9551: 294 162,4(m) 295 169,6(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>								
<p>Abriss</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p>								
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>05.03.2021</u> Apsekotāja paraksts: _____									