

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9553

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-071

Administratīvā adrese: Dampēļu gatve.,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Apmēram 120m uz ZA no krustojuma ar Zvaigžņu ielu. Ceļa nomalē.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

normāls neatrasts

bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

Nav

Aprakuma atjaunošana

Attīrīšana no apauguma

Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku

Markas urbuma atjaunošana

Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

(AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica

(N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda

(S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs

Redzamība Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9553:

544 116,0(m)

9552 146,9(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm)

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

Punkts nošķiebt

Punkts applūst


Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.05.2021

Apsekotāja paraksts: _____