

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9557

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Valsts Reģionālais autoceļš P108 - Ventspils - Kuldīga - Saldus.
Apmēram 110 m uz Z no krustojuma ar Līņu ielu,

Ventspils novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Autobusu pieturā, apmalē.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

normāls neatrasts

bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

Nav

Aprakuma atjaunošana

Attīrīšana no apauguma

Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku

Markas urbuma atjaunošana

Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

(AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica

(N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda

(S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs

Redzamība Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9557:

9556 113,9(m)

Citas piezīmes: Ir tiešā redzamība uz punktu 9060 125(m)

Traucējumi punkta izmantošanā:

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

Punkts nošķiebits

Punkts applūst


Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 07.07.2021

Apsekotāja paraksts: _____