

Apsekošanas kartīte

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | | | | | | | | | |
| <p>Punkta nosaukums: 4547 Punkta veids: cietā seguma zīme (cs) Zīmes tips: cs-1</p> <p>Administratīvā adrese: Vārves iela, _____, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Vārves un Jēkaba ielas krustojumā.</p> | <p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku | | | | | | | | |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | | | | | | | | |
| Piezīmes | | | | | | | | | |
| <p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 4547: 4551 91,7(m) 4546 128,0(m) 4549 146,8(m) 9114 164,5(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> | | | | | | | | |
| <p>Abriss</p> | <p>Apkārtnes fotogrāfija</p> | | | | | | | | |
| <p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>28.08.2023</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p> | | | | | | | | | |