Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 4535
Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese: Staldzenes iela, _____,
Ventspils pilsēta
Punkta atrašanās vietas apraksts: aptuveni 750 m uz ZA no Staldzenes un Bangu ielu krustojuma

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija
_____
_____
_____
_____
_____

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☑ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti ielas asfaltēšanas darbi

Veicamie darbi
☑ Nav
☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu
☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana
☐ Nozāģēt koku
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 4535:
4543 146,2(m)
4534 190,3(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt
Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst
☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)
☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abriss.

Apkārtnes fotogrāfija
Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 13.06.2025

Apsekotāja paraksts:_____