

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts		
Punkta nosaukums: 2082 Punkta veids: cietā seguma zīme (cs) Zīmes tips: cs-1 Administratīvā adrese: Saules iela, _____, _____ Ventpils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: aptuveni 270 m uz DR no Krustkalna ielas, pie Ebreju kapiem.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi: _____	
Piezīmes Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 2082: 325 109,2(m) 326 138,1(m) Citas piezīmes: _____		Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Bojāta marka ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss	Apkārtnes fotogrāfija	
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>29.04.2024</u> Apsekotāja paraksts: _____		