

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 8
Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Jaunā ostmala 2

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 8:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Saimnieciskā darbība, zem apmetuma.

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozagēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Zīmes fotogrāfija
Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Gatis Jagmins Apsekošanas datums: 22.08.2013

Apsekotāja paraksts: