

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 257

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Atrodas
52m no Cietokšņa kanāla**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☐ Nav☒ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☒ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma
atjaunošana☒ Nozāgēt koku


Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 257:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Pieeja ir no Grīzupes ielas puses
gar forta kanālu.**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar
nocentrēt Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): 0(cm)☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Apkārtnes fotogrāfija**

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 15.10.2013

Apsekotāja paraksts: _____