

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 324
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav
Administratīvā adrese:
,
,
Liepāja
Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Atrodas cem
ceļa klātnes.

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 324:
Nav tiešās redzamības punktu.
Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrēt

Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti):

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 07.11.2013

Apsekotāja paraksts: _____