

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 339
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav
Administratīvā adrese:
,
,
Liepāja
Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Saimnieciskā darbība.

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 339:
Nav tiešās redzamības punktu.
Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 06.11.2013

Apsekotāja paraksts: