

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 439

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Pīļu iela,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Pīļu un
Priežu ielu krustojumā, zaļajā zonā.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☒ Nav☐ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma
atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:


Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 439:**

3219 79,3(m)

437 87,4(m)

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrētMarkas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): -25(cm)☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 09.11.2025

Apsekotāja paraksts: _____