

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 465
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Pļavu un Rucavas ielu krustojumā zem brauktuves grunts seguma

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 465:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: atrodas zem cietā seguma

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Nozāgēt koku

☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija
Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 23.09.2021

Apsekotāja paraksts: