

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 559
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav
Administratīvā adrese:

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☒ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Zem cietā seguma.
Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats
Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 559:
Nav tiešās redzamības punktu.
Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrētMarkas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 05.11.2013

Apsekotāja paraksts: