

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 0570

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Brīvības iela pagriezienā uz Cimdeniekiem, zaļajā zonā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|---|---|
| ☐ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☐ Attīrīšana no apauguma | |
| ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☐ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāgēt koku |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| ☐ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 0570:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Būvdarbu rezultātā punkts 70 cm zem zemes, bet ir saglabāta piekļuve punktam caur cauruli

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -70(cm)
--	---

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☒ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Gatis Jagmins Apsekošanas datums: 23.08.2013

Apsekotāja paraksts: _____