Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 582
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:
_____,
_____,
Liepāja
Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija
_____
_____
_____
_____
_____

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☑ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Zem cietā seguma.

Veicamie darbi
☑ Nav
☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu
☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana
☐ Nozāģēt koku
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 582:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt
Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst
☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)
☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abriss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 17.10.2013

Apsekotāja paraksts:_____