

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 716
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav
Administratīvā adrese:
,
,
Liepāja
Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 716:
Nav tiešās redzamības punktu.
Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts
☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Krasta erozija.
Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrētMarkas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 05.11.2013
Apsekotāja paraksts: _____