

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 2786
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:
,
,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstabs

Redzamība☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 2786:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Zem cietā seguma

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nežogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts applūst

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Punkts nošķiebts

☐ Bojāta marka

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija

Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Gatis Jagmins Apsekošanas datums: 27.09.2013

Apsekotāja paraksts:_____