


## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā geodēziskā tīkla punkts</b>	
<p><b>Punkta nosaukums: 107.kvartāls</b>                      Punkta veids: grunts zīme (gz)                      Zīmes tips: Nav</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____                      Bārtas pagasts,                      Grobiņas novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> No Bārtas Grobiņas virzienā 1.2km. Pa labi gar "Lāčplēšiem" 2.5km. Ceļu sazarojumā pa kreisi Brienampurva virzienā.</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                      _____                      _____                      _____                      _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība, meža ceļa remonts</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span></p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span></p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span></p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b></p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 107.kvartāls:</b>                      Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                      _____                      _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</span></p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</span></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span></p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b>                      Nav sagatavots abriiss.</p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 
<p>Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>13.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	