


## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 132 (50132)</b>                      Punkta veids: grunts zīme (gz)                      Zīmes tips: Nav</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____,                      Gaviezes pagasts,                      Grobiņas novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> bij. dz.c.                      Liepāja-Priekule 202.51km, 25.3m uz D no sliedes                      mežā, 30m uz Z no ceļa Tadaļi - Krogzemi.</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                      _____                      _____                      _____                      _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta                      mežsaimniecība</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span></p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span></p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span></p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 132:</b>                      Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                      _____                      _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams                      bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks Markas augstums no zemes                      nobidīts, nevar virsmas (norādīts ar 5cm                      nocentrēt precizitāti):</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā                      esošs obj., nevar <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt                      nocentrēt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                      pārāk dziļi (-50cm)</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b>                      Nav sagatavots abriiss.</p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 
<p>Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>20.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	