

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: Emers Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: _____ Grobiņas pagasts, Grobiņas novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Grobiņā ziemeļu virzienā pa šoseju P113, aiz dzelzceļa pārbrauktuves vēl taisni ~300 m, pagrieziena pa</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība, dīķa paplašināšana</p> <p>Veicamie darbi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no Emers: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: _____ _____</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss Nav sagatavots abriiss.</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.</p>
<p>Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>09.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	