

Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | |
|---|---|
| <p>Punkta nosaukums: Eselni Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: _____</p> <p>Medzes pagasts, Grobiņas novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: No Kapsēdes uz Jaunbebi 4.4km. Ceļa labajā pusē.</p> | <p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta lauksaimnieciskā darbība</p> <p>Veicamie darbi <input type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p> |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p> | |
| <p>Piezīmes</p> | |
| <p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no Eselni: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: _____ _____ _____</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> |
| <p>Abriss Nav sagatavots abriiss.</p> | <p>Apkārtnes fotogrāfija</p> |
| <p>Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>12.11.2013</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p> | |