

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: Ilģi</b> Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g2-013</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> _____ Grobiņas pagasts, Grobiņas novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Dienvidausturumu virzienā ~660 m pa šoseju P106 no Grobiņas pilsētas beigām, pagriezieni pa kreisi 660 m virzienā</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b> <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta lauksaimnieciskā darbība</p> <p><b>Veicamie darbi</b> <input type="checkbox"/> Nav <input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input checked="" type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība <b>Tiešā redzamība no Ilģi:</b> Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b> _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b> Nav sagatavots abriiss.</p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>
Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 05.11.2013	
Apsekotāja paraksts: _____	