

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: Spāre Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g2-003</p> <p>Administratīvā adrese: "Zemzari", Bārtas pagasts, Grobiņas novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: No Bārtas ziemeļu virzienā pa šoseju P113 ~700m, pagriezies pa labi pa šoseju ~5,13 km. Punkts atrodas ~170 m pa kreisi no ceļa.</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Punkta stāvoklis</p> <p><input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda</p> <p><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība</p> <p>Tiešā redzamība no Spāre: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: saglabājies tikai apakšējais centrs</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -40(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p>
Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>13.01.2014</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	