

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 1080</b>                      Punkta veids: grunts zīme (gz)                      Zīmes tips: g1-087</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____                      Medzes pagasts,                      Grobiņas novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> braucot no Liepājas pa P110 Liepāja-Tāši ~900 m ZA virzienā. Nogriezties pa labi uz meža ceļu, ~1000m. Gar _____</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                      _____                      _____                      _____                      _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input checked="" type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                      Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:  <b>Veicamie darbi</b>  <input type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span>  <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma  <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span>  <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span>                      Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 1080:</b>                      9559 356,9(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                      _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)</span>  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</span>  <input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span>                      Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>
<p>Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>13.11.2013</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	