


## Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts   |  |
|---|--|
| <b>Punkta nosaukums: 7467</b><br>Punkta veids: grunts zīme (gz)<br>Zīmes tips: Nav  | <b>Punkta stāvoklis</b><br><input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts<br><input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts<br>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība, ceļa remonts  |
| <b>Administratīvā adrese:</b><br>_____,<br>_____,<br>Grobiņas novads<br><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Nav  | <b>Veicamie darbi</b><br><input type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana<br><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma<br><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku<br><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku<br>Citi veicamie darbi:   |
| <b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija<br>_____<br>_____<br>_____  |  |
| Piezīmes  |  |
| <b>Punkta noformējums</b><br><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica<br><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda<br><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs<br><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība<br><b>Tiešā redzamība no 7467:</b><br>Nav tiešās redzamības punktu.<br><b>Citas piezīmes:</b> | <b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b><br><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas<br><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):<br><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt<br><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka<br><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis<br>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav |
| <b>Abriss</b><br>Nav sagatavots abriiss.  | <b>Apkārtnes fotogrāfija</b><br>   |
| Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 14.11.2013   |  |
| Apsekotāja paraksts: _____  |  |