

Apsekošanas kartīte

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | | | | | | | | | | | |
| <p>Punkta nosaukums: 36 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-008</p> <p>Administratīvā adrese: Grobiņa, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Tirgus laukumā pie dz. mājas Lielā ielā 58</p> | <p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p> | <input type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input checked="" type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku | | |
| <input type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input checked="" type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku | | | | | | | | | | |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Piezīmes | | | | | | | | | | | |
| <p>Punkta noformējums <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 36: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes:</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -52(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> | <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | | <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -52(cm) | <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt | <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -52(cm) | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis | | | | | | | | | | |
| <p>Abriss</p> | <p>Apkārtnes fotogrāfija</p> | | | | | | | | | | |
| Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 30.09.2013 Apsekotāja paraksts: _____ | | | | | | | | | | | |