


## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<b>Punkta nosaukums: 385</b> Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav	<b>Punkta stāvoklis</b> <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input checked="" type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība
<b>Administratīvā adrese:</b> Grobiņa, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads <b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Nav	<b>Veicamie darbi</b> <input type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input checked="" type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input checked="" type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
<b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
<b>Punkta noformējums</b> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs <b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība <b>Tiešā redzamība no 385:</b> Nav tiešās redzamības punktu. <b>Citas piezīmes:</b>	<b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input checked="" type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input checked="" type="checkbox"/> Punkts nošķiebt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
<b>Abriss</b> Nav sagatavots abriiss.	<b>Apkārtnes fotogrāfija</b> 
Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 14.01.2014	
Apsekotāja paraksts: _____	