

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 51

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-003

Administratīvā adrese: Tukuma iela. Apmēram 100m uz D no dzelzceļa pārbrauktuves. Pretī Tukuma iela 2A,

Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: Brauktuves malā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☒ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
- ☐ Attīrīšana no apauguma
- ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
- ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku
- Citi veicamie darbi: ierīkot centru

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
- ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
- ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 51:


52 125,1(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
- ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -40(cm)
- ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebits
- ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
- ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 23.07.2021

Apsekotāja paraksts: _____