

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 84 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: Slokas purvs, Jūrmala Punkta atrašanās vietas apraksts: Dūņu ceļš, 1.4km uz ZA no krustojuma ar Jaunķemeru ceļu Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija	Punkta stāvoklis ☐ normāls☐ neatrasts ☐ bojāts☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: saimnieciskā darbība, ceļa būvniecība Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Pīramīda ☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstabs Redzamība☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 84: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 17.10.2013 Apsekotāja paraksts:	