

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 3281

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: Dzelzceļam piegulošā teritorijas josla starp Upes ielu un dzelzceļa staciju "Pumpuri",

Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: ~200m uz A no Upes ielas dzelzceļa šķērsojuma.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|--|---|
| ☐ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☒ Attīrīšana no apauguma | |
| ☐ Uztādīt norādītājstabiņu | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☐ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāgēt koku |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| ☐ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3281:

3087 213,2(m)

3294 417,4(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)
--	---


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebtis
--	--

☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
---	---------------------------------------

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☐ Markas urbums aizrūsējis
---	---

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 20.08.2021

Apsekotāja paraksts: _____