

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 3566</b> Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b> <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: zem cietā seguma</p>
<p><b>Administratīvā adrese:</b> _____ _____ Jūrmala <b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Nav</p>	<p><b>Veicamie darbi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p>
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____</p>	
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</p>
<p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība <b>Tiešā redzamība no 3566:</b> Nav tiešās redzamības punktu. <b>Citas piezīmes:</b></p>	<p>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b> Nav sagatavots abriiss.</p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>
Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 04.10.2013	
Apsekotāja paraksts: _____	