

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 3629**

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: q1-087

**Administratīvā adrese:** Jūrmala,

lūrmala

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Olgas ielas un Medņu ielas krustojumā.

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts    ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājistabinu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāqēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks      ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)    ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 3629:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:**

**Traucējumi punkta izmantošanā:**

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks  
nobīdīts, nevar  
nocentrēt

Markas augstums no zemes  
virsmas (norādīts ar 5cm  
precizitāti):

☐ Traucē tuvumā  
esošs obj., nevar  
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts


☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas  
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija

Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 28.10.2013

Apsekotāja paraksts: