

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese: Ventspils šoseja,

Punkta atrašanās vietas apraksts: ~100m uz DR no Venstpils šosejas un Satiksmes ielas krustojuma.

☒ normāls ☐ neatrasts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

☐ Nav ☐ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājistabinu ☐ Labot aizsargvāku

☒ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājistabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3733:

9498 100,0(m)

5457 153,8(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -30(cm)
--	---

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Boiāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☒ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Nav sagatavots abriiss.

Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.06.2018

Apsekotāja paraksts: