

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 3773
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese: Druvciems,

Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: Plavā iepretī Slokas un Dārzu ielu krustojumam, 70m no Lielupes krasta.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 3773:
Nav tiešās redzamības punktu.
Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☒ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi
☒ Nav
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu
☐ Markas urbuma atjaunošana
Citi veicamie darbi:

☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Labot aizsargvāku
☐ Nozāgēt koku

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nežogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts applūst
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Punkts nošķiebts
☐ Bojāta marka
☐ Markas urbums aizrūsējis

Apkārtnes fotogrāfija
Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 17.07.2018

Apsekotāja paraksts: _____