

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 6814
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese: Mežmalas iela,

Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: ceļa līkumā
pie Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 6814:
5448 136,2(m)
5447 142,4(m)

Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis
☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:
Veicamie darbi
☐ Nav
☒ Attīrīšana no apauguma
☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozagēt koku
Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -30(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 26.06.2024

Apsekotāja paraksts: