


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
<p>Punkta nosaukums: 8837 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: Mežmalas iela, _____, Jūrmala</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: ceļa līkumā pie Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Nav</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input checked="" type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma		<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku
<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input checked="" type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma									
<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>									
<p>Piezīmes</p>									
<p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input checked="" type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 8837: 5641 77,2(m) 8583 131,2(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td style="width: 50%;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -30(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>	<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -30(cm)	<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt	<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis
<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -30(cm)								
<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt								
<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka								
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis								
<p>Abriss Nav sagatavots abriiss.</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 								
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>26.06.2019</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>									