

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 8892**

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

**Administratīvā adrese:** Slokas iela,

Jūrmala

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Slokas iela, apmēram 120m uz DR no krustojuma ar Lūšu ielu.

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts    ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītārstabinu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks      ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājistabinš ☐ (P) Pīramīda

☐ (S) Signāls (tornis)    ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 8892:**

5046 52,2(m)

5630 62.3(m)

**Citas piezīmes:**

**Traucējumi punkta izmantošanā:**

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks  
nobīdīts, nevar  
nocentrēt

Markas augstums no zemes  
virsmas (norādīts ar 5cm  
precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt


☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas  
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija

Nāv sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 27.10.2013

Apsekotāja paraksts: