

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 477

Punkta veids: poligonometrijas sienas zīme (sz)
Zīmes tips: sz-003

Administratīvā adrese: Viļķene,
Viļķenes pagasts,
Limbažu novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Viļķene,
"Katrīnkrogs", D sienā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

normāls neatrasts

bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- Nav Aprakuma atjaunošana
- Attīrīšana no apauguma Labot aizsargvāku
- Uzstādīt norādītājstabiņu Markas urbuma atjaunošana Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**

- (AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica
 (N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda
 (S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs

Redzamība Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 477:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt Punkts nošķiebits

Punkts applūst Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Zīmes fotogrāfija**

Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.01.2014

Apsekotāja paraksts: _____