



Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| <p>Punkta nosaukums: 1542 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-005</p> <p>Administratīvā adrese: Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Viļķene, "Katrīnkrogs", D sienā.</p> | <p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi:</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi: | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi: | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku | | | | | | | | |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | | | | |
| <p>Piezīmes</p> | | | | | | | | | |
| <p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1542: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: Sakrīt ar poligonometrijas sienas zīmi 1542.</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> | <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): | <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits | <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis | | | | | | | | |
| <p>Abriss</p>  | <p>Zīmes fotogrāfija</p>  | | | | | | | | |
| <p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>15.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p> | | | | | | | | | |