



## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 1542</b>                      Punkta veids: poligonometrijas sienas zīme (sz)                      Zīmes tips: sz-003</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Viļķene,                      Viļķenes pagasts,                      Limbažu novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Viļķene,                      "Katrīnkrogs", D sienā.</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                      Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span>  <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span>  <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</span>  <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span>                      Citi veicamie darbi:</p>
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>Piezīmes</p>	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 1542:</b>                      Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b></p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</span>  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits</span>  <input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span>                      Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Zīmes fotogrāfija</b></p> 
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>15.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	