



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 1542 Punkta veids: poligonometrijas sienas zīme (sz) Zīmes tips: sz-003</p> <p>Administratīvā adrese: Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Viļķene, "Katrīnkrogs", D sienā.</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku </div> </div>
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>Piezīmes</p>	
<p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1542: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
<p>Abriss</p> 	<p>Zīmes fotogrāfija</p> 
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>15.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	