


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 1842 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: Limbažu novads, Viļķenes pagasts,</p> <hr/> <p>Limbažu novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav</p>	<p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: uzbūvēts pagrabs</p> <p>Veicamie darbi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku </div> </div>
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>Piezīmes</p>	
<p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1842: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <div style="display: flex;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav </div> <div style="width: 45%;"> <p>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</p> <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebtis <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis </div> </div>
<p>Abriss Nav sagatavots abriiss.</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>15.01.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	