


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 3490 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: Limbažu novads, Viļķenes pagasts,</p> <hr/> <p>Limbažu novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav</p>	<p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: atrodas zem ceļa klātnes</p> <p>Veicamie darbi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku </div> </div>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 3490: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <div style="display: flex;"> <div style="width: 60%;"> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) </div> <div style="width: 40%;"> <p>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</p> <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis </div> </div> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss Nav sagatavots abriiss.</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>15.01.2014</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	